

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: REGISTRO FOTOGRÁFICO SITUACIONAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SOBRADINHO - UBS TIPO I.

MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO – MG.

LOCAL: AV ARNALDO LIMA, Nº1780, APARECIDA - SÃO FRANCISCO – MG.

FOTO 01



Descrição: Vista da Fachada da Unidade Básica de Saúde de Sobradinho.

FOTO 02



Descrição: Vista Posterior Externa da Unidade Básica de Saúde de Sobradinho.

FOTO 03



Descrição: Vista Interna do Muro Frontal da Unidade Básica de Saúde Sobradinho.

FOTO 04



Descrição: Vista Externa Posterior da Unidade.

FOTO 05



Descrição: Vista da Lateral Esquerda da Unidade Básica de Saúde Sobradinho.

FOTO 06



Descrição: Vista da Lateral Direita da Unidade Básica de Saúde Sobradinho.

FOTO 07	FOTO 8
	
Descrição: Vista de uma das caixas de passagem danificadas da Unidade.	Descrição: Vista da tubulação de esgoto a ser substituída.
DATA DOS REGISTROS: 08/10/2024	

KARLA ALMEIDA VELOSO
Engenheira Civil CREA: 205273/D